

## DIRECTIONS

1. Surface must be clean and dry before painting. Protect surrounding areas from spray mist. For best results, use when can is between 50°F and 90°F (10°C and 32°C).
2. Shake can at least one minute after rattle is heard and occasionally during use.
3. Spray surface with steady even strokes at a distance of 8 to 10 inches (20 to 25cm).
4. If clogging develops, turn sprayhead 1/4 turn or remove and clean sprayhead slot. DO NOT stick pin or other objects into can opening. With can and sprayhead pointed away from you, reinsert sprayhead with a gentle twisting motion.
5. To clear sprayhead for future use, turn can right side up and spray for 3 seconds. Completely empty cans may be recycled or disposed of with regular trash. Dispose of partially empty cans responsibly. DO NOT incinerate or compact.

## MODE D'EMPLOI

1. La surface doit être propre et sèche avant de peindre. Protégez les abords contre la brume de jet. Pour obtenir de meilleurs résultats, la bombe doit être à la température ambiante, entre 21°C et 32°C (70°F et 90°F).
2. La secousse mettent en boîte au moins une minute avant et de temps en temps pendant l'utilisation.
3. Pulvériser la surface avec les courses égales régulières à une distance de 20 à 25cm (8 à 10 pouces).
4. Si obstruer se développe, tournez le tour du bouton 1/4 de jet ou enlevez et nettoyez la fente de bouton de jet. Ne collez pas la goupille ou d'autres objets dans l'ouverture de bidon. Avec le bidon et le jet le bouton s'est dirigé loin de vous, réinsèrent le bouton de jet avec un mouvement de vrillage doux.
5. Vers le bouton clair de jet pour le futur usage, tournez-vous peut à l'envers et jet pendant 3 secondes. Des bidons complètement vides peuvent être réutilisés ou débarassés avec le détritrus régulier. Débarassez-vous des bidons partiellement vides de façon responsable. N'incinerez pas ou ne rendez pas compact.

## INSTRUCCIONES

1. La superficie debe estar limpia y seca antes de pintar. Proteja las áreas circundantes contra la neblina de rociado. Para obtener los mejores resultados, use cuando la lata esté entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C).
2. Agite la lata vigorosamente durante un minuto después de oír la bola de mezcla y ocasionalmente durante su uso.
3. Rocíe la superficie de manera uniforme a una distancia de 8 a 10 pulgadas (20 a 25cm).
4. Si se atasca, gire la cabeza de rociado 1/4 de vuelta o quite y limpie la ranura de la cabeza de rociado. NO introduzca un alfiler ni otros objetos en la abertura de la lata. Con la lata y la cabeza de rociado apuntando en sentido contrario a usted, vuelva a insertar la cabeza de rociado con un movimiento de giro suave.
5. Al sprayhead claro para el uso futuro, dé vuelta puede derecho para arriba y rocía por 3 segundos. Las latas completamente vacías pueden reciclarse o desecharse con la basura normal. Deseche las latas parcialmente vacías de forma responsable. NO las incinere ni las compacte.