

INSTRUCCIONES

Para reparar bombas de aceite de equipo original H/P Corvette No. 3876868 y No. 3904826 emplear el resorte AZUL incluido.