


PRECAUCION

Este equipo de reparacion puede reconstruir bombas de aceite que empleen cualquier tipo de junta, (ribeteada de acero de 2,54 mm de grueso o de papel de 0,178 mm). Sin embargo, asegurese de reemplazar el mismo tipo de junta que se elimino de la bomba de aceite que esta reconstruyendo. El no seguir estas instrucciones puede dar pos resultado una baja presion de aceite e inclusive fallas del MOTOR.



M87041